

SEU **BRITADOR** NÃO PODE PARAR!



AVALIAÇÃO EM
24 HORAS

COMPONENTES EM ATÉ
72 HORAS

Com o serviço de rodízio para cabeça e bojo de britadores HP, é possível receber uma peça nova sob remessa ou permuta enquanto avaliamos e reformamos o seu componente. Seu processo continua rodando enquanto fazemos a reforma.

COMO FUNCIONA

1 METSO FAZ A PRÉ
AVALIAÇÃO
TÉCNICA

2 CLIENTE ACEITA
O RODÍZIO

3 CLIENTE ENVIA A PEÇA
USADA PARA METSO

4 CLIENTE RETIRA A
PEÇA EM ESTOQUE DA
METSO


5 METSO REALIZA A
AVALIAÇÃO E
LAUDO TÉCNICO

6 CLIENTE AUTORIZA
A REFORMA

A agilidade no laudo só é possível pela experiência da Metso como fabricante da linha HP e pelo histórico de reforma de peças. Temos os melhores especialistas!



O processo indica três alternativas possíveis para a reforma das cabeças e bojos dos britadores, sendo Escopo básico, Escopo intermediário ou Escopo completo.



O rodízio vale para cabeça e conjuntos de bojo para os britadores modelos **HP200**, **HP300** e **HP400**.

